



习近平对东航客机坠毁作出重要指示

要求全力组织搜救 妥善处置善后 加强民航安全隐患排查 确保航空运行绝对安全

据新华社电 3月21日14时38分许,东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时,在广西梧州市上空失联并坠毁。机上载有乘客123人、机组人员9人。

事故发生后,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示,惊悉东航MU5735航班失事,要立即启动应急机制,全力组织搜救,妥善处置善后。国

务院委派领导同志靠前协调处理,尽快查明事故原因,举一反三,加强民用航空领域安全隐患排查,狠抓责任落实,确保航空运行绝对安全,确保人民生命绝对安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示,要求全力以赴搜寻幸存者,尽一切可能救治伤员,妥善处理善后事宜,做好遇难者家属安抚和服务,实事求是、及

时准确发布信息,认真严肃查明事故原因,采取有力措施加强民航安全管理。

根据习近平指示和李克强要求,中国民航局、应急管理部等有关部门已派出工作组赴现场指导处置,并调派广西、广东两地救援力量赶赴现场参与救援。目前,现场救援、善后处置及事故原因调查等工作正在进行中。

东航一架载132人客机坠毁 多方力量驰援



3月21日,东方航空一架波音737客机在执行昆明至广州航班任务时,于梧州上空失联。目前,已确认该飞机坠毁。机上人员共132人,其中旅客123人、机组9人。

事发后,东航立即启动应急机制,成立了航空器处置、事故调查、家属援助、后勤保障、法律支持、公共关系、安全保卫、财务保险、客货处置等9个专项工作小组,并于第一时间乘飞机赴事发地点。

此外,记者从广西壮族自治区卫生健康委员会了解到,目前自治区卫健委已组织12名重症、烧伤、骨外科、创伤等专家赶赴藤县开展医学救援工作。同时,梧州市卫健委已派出80多名医护人员、36部救护车赶到现场,在现场设立救护点,安排好一、二线救治医院,设立快速通道,并准备血液以及各类抢救物资和设备。

多个应急机制启动


3月21日14时38分许,东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时,在广西梧州市上空失联并坠毁。MU5735原计划于3月21日13时10分在昆明长水起飞,14时52分到达广州白云国际机场,执行航班为波音737-800(NG),机龄6.8年。

目前,中国民航局已启动应急机制,派出工作组赶赴现场。白云机场也在T1航站楼27号门附近设置了临时接待区用以安置乘客家属。

此外,东航也已启动应急机制,派出工作组赶赴现场,并已开通应急援助电话:4008495530。东航派出的工作组当晚18时执飞MU799次航班飞赴广西梧州,同时成立了各个小组正在处理后续事宜。另据东航公告,本次飞机失事的原因还在调查中,公司将积极



这是3月21日拍摄的藤县坠机事故现场周边画面(手机照片)。 ■ 新华社发



3月21日,广西藤县公安局民警在坠机现场周边搜救(手机照片)。 ■ 新华社发(广西藤县公安局供图)

配合相关调查。

对于本次坠毁事故,波音中国称,“我们已经看到了相关报道,正在收集更多信息。”

多方援助队抵达现场

事发后,多地派出消防队前往现场支援。据南宁消防消息,当日下午15时许,南宁市消防救援支队接到广西消防救援总队调度,迅速集结消防救援力量,赶赴广西梧州藤县增援波音737客机坠机事故处置工作。

据应急管理部消防救援总局消息,梧州市消防救援支队接警后,已立即调派23辆消防车、117名消防救援人员前往救援,首战力量抵达失事现场展开救援。

广西消防救援总队迅速启动应急预案,全勤指挥部赶赴现场,调派南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贺州、来宾、河池支队538名消防救援人员前往增援。广东省消防救援总队派出5个支队、97辆车、505人赶赴现场增援,第一批增援力量已到达现场。

此外,森林消防局已派出广东肇庆、广西桂林驻防队伍共450人赶赴现场。

东航停飞全部737-800客机

据央视报道,东航空难发生后,东方航空目前已经将该公司所有737-800执飞航班的飞机全部控制在地面,空中的航班落地后不再执行航班。

为什么坠机事故发生后停飞所有737-800航班?这是否意味着737-800客机有潜在风险?对此,青岛大学首席教授、智能无人系统研究院院长李小光表示,在搞清楚事故原因前,这是防范风险的例行动作。“经过多年的运营使用,该飞机本身应该没有问题。事故的可能原因包含维护维修是否符合适航要求、驾驶人员是否有操作失误、其他人为或特殊事件发生等。”李小光建议,波音公司作为飞机生产企业在得到中国政府有关部门的许可后会参加事故调查。在判断事故具体原因的过程中,黑匣子尤其重要。

■ 综合新华社 中新社 央视网 环球网

节约用电

共创美好生活

